



**Ortsteil Häfnerhaslach
Bestandsanalyse Plan 2**

Gebäudezustand/ Entwicklungspotenziale

Gebäudezustand

- Gebäude ohne Mängel/ mit geringen Mängeln
- Gebäude mit durchschnittlichen Mängeln
- Gebäude mit erheblichen Mängeln

Entwicklungspotenziale

- Baulücke (zum Teil nicht verfügbar)
- innerörtliche Freifläche/ Entwicklungsfläche
- Mischgebietsentwicklungsfläche im FNP 2021
- mindergenutzte bzw. leerstehende Gebäude/ Gebäudeteile
- landwirtschaftliche Produktionsflächen
- ortsbilprägende Bäume/ Grünstrukturen

ELR Maßnahmen

- Maßnahmen bisher umgesetzt/ in Durchführung

Stationen des historischen Rundgangs:

- Station
- 1. Ev. Kirche St. Remigius
- 2. Ev. Pfarrhaus
- 3. Ehem. Schulhaus
- 4. Fachwerkwohnhaus
- 6. Ehem. Rathaus
- 7. Kelter
- 8. Ehem. Kirchturmruhr
- 9. Ehem. Gasthaus „Krone“
- 10. Gasthaus „Linde“
- 11. Badbrunnen
- 12. Ehem. Gasthaus „Ochsen“
- 13. Fachwerkwohnhaus



**Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
umgesetzte Maßnahmen (Beispiele)**



I Sternenfelsstraße 2



II Töpfergasse 9/1



III Rundlingstraße 8



IV Häfnerstraße 17

Innenentwicklungspotenziale



innerörtliche Frei-/ Entwicklungsfläche



Gebäudeleerstand